

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Коротков Сергей Леонидович
Должность: Директор филиала СамГУПС в г.
Ижевске
Дата подписания: 12.05.2021 09:27:25
Уникальный программный ключ:
d3cff7ec2252b3b19e5caaa8cefa396a11af1dc5

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры Филиала Федерального
Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения
Высшего Образования Самарский Государственный
Университет Путей Сообщения в городе Ижевске
(Локомотивная, 29)**

г. Ижевск

Содержание:

№ п/п	Наименование
1.	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): Филиала Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Образования Самарский Государственный Университет Путей Сообщения в городе Ижевске
2	Анкета обследования доступности первого учебного корпуса (Локомотивная,29)
3.	Выводы к анкете обследования

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1
для инвалидов первого учебного корпуса Филиала ФГБОУВО
«СамГУПС» в г. Ижевске

Наименование объекта	Филиал Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Образования «Самарский Государственный Университет Путей Сообщения» в городе Ижевске			
Фактический адрес	426049, УР, г. Ижевск, ул. Локомотивная, 29.			
Юридический адрес	426049, УР, г. Ижевск, ул. Локомотивная, 29.			
Телефон/ E-mail	Коротков Сергей Леонидович, тел. 3412-904-322, факс.3412-492-733			
Вид деятельности	Образование средне-техническое			
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Самарский Государственный Университет Путей Сообщения»			
Размещение объекта	Первый и второй этажи учебного корпуса			
Количество и назначение входов	Количество основных входных групп - 1			
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	700 чел.			
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойким нарушением здоровья				
Возможность обслуживания инвалидов со стойким нарушением здоровья на дому				нет
Возможность дистанционного обслуживания				нет
1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	ДП	ДП	ДП	ДП
Входная группа	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП
Пути движения	ДЧ	ДП	ДП	ДП
Зона оказания услуги	ДП	ДП	ДП	ДП
Санитарно-бытовые помещения	ДП	ДП	ДП	ДП
2. Доступность объекта для инвалидов				
Состояние	Доступность для инвалидов			

доступности	К	О	С	Г
Доступность объекта	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП
Доступность услуги	ДП	ДП	ДП	ДП
Доступность итоговая	Обследуемый объект: - Доступен полностью для МГН категории «Г» (люди с нарушенным слухом и категории «О» с нарушением зрения. Доступность определяется наличием специализированного оборудования. - Доступен частично для МГН категории «К» (передвигающихся на креслах – колясках) – входная группа и путь следования внутри здания доступна с помощью оказанного сопровождения сотрудниками учебного заведения. Санитарно-гигиеническая комната (туалет) доступна всем категориям. - Доступен частично для МГН категории «С» (люди с нарушенным зрением). Отсутствует адаптированное тактильное мощение, указывающее опасные участки пути.			
3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта				
Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта			
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Удовлетворяет требованиям доступности			
Вход (входы) в здание	Удовлетворяет требованиям доступности, рекомендовано на нижней площадке крыльца, кнопка вызова помощи, должна дублироваться номером телефона, ответственного сотрудника за сопровождение. Адаптацию для всех групп МГН провести согласно требованиям СП 59.13330.2016, при производстве текущего или капитального ремонта.			
Путь (пути) движения внутри здания	Удовлетворяет требованиям частичной доступности для категории «К» и «С». Для всех групп инвалидов и людей с ограниченными возможностями организовано сопровождение сотрудниками учебного заведения.			
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Зоны целевого посещения оборудованы всем необходимым оборудованием для комфортного времени препровождения и получения качественной услуги.			
Санитарно-гигиенические помещения	Имеется доступный туалет, предназначенный для самостоятельного и безопасного использования лицами с ограниченными возможностями.			
Все зоны и участки объекта в целом	Все общедоступные зоны и участки, частично удовлетворяют требованиям доступности и являются доступны для всех МГН, с значительными ограничениями для людей с полной потерей зрения и людей.			

	передвигающихся на креслах колясках При необходимости, сотрудниками учреждения предусмотрено сопровождение
--	---

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2021 – 2025 годы
5. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации
достижение полной доступности.

Паспорт сформирован на основании анкеты обследования доступности
для инвалидов первого учебного корпуса (ул. Локомотивная, 29) от
«05» апреля 2021 г.

Дата составления паспорта «12» апреля 2021 года

Директор Фидиала СамГУПС в г. Ижевске



Корошков С.Л.

Председатель общественной
организации инвалидов Ленинского
района г. Ижевска



Сердюков Д.А.

**доступности для инвалидов первого учебного корпуса
(Локомотивная, 29)**

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в городе Ижевске
Фактический адрес	426049, УР, г. Ижевск, ул. Локомотивная, 29.
Телефон/E-mail	Коротков Сергей Леонидович, тел. 3412-904-322, факс.3412-492-733
Ведомственная принадлежность	Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Самарский Государственный Университет Путей Сообщения»
Вид деятельности	Образование, средне-техническое
Форма собственности объекта	Государственная
Объем предоставляемых услуг	500 и более человек
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание
Количество и назначение входов	Одна основная входная группа
Год постройки	2004 год
Год последней реконструкции	Не проводилась

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки общественного транспорта, м	900	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусы: 22, 25, 36 маршруты, остановка «Локомотивная»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			есть
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет

указатели препятствий		переходы со звуковой сигнализацией	
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА						
Вход на территорию						
- ширина прохода, калитки	0,9 м	Отсутствуют	Соответствует	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для авто-транспорта	К, О
информация	имеется	Информация на	Удовлетворяет	Имеется	Допустимо	К, О,

7

		в достаточном объеме. При необходимости предусмотрено сопровождение сотрудниками учреждения	частичной доступности			
Автостоянка для посетителей						
Расстояние до входа в здание	да	Путь следования от парковки автомашин для МГН до доступных входных групп не превышает 50 м.	Соответствует	50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	да	Количество машино-мест для людей с ограниченными возможностями - 1	Соответствует	5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	да	3,5 м.	Соответствует	3,5 м и более	Стандартное (2,5х5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	да	6,0	Соответствует	5,0 м и более		К
Путь к входу учебного корпуса (для доступа в зону оказания услуг)						
Ширина тротуара (пути движения)	Более 2,0 м	-	Соответствует	1,5 м. и более, допустимы сужения до 0,9 м.	Не менее 1,2 м. допустимы сужения до 0,9 м.	К

Указатели направления движения	нет	Необходимо установить указатели движения	Удовлетворяет требованиям частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	да	Реконструкция не требуется	Соответствует	Имеются	Допустимо отсутствие	С
Места отдыха	нет	Прилегающей территорией, является зона жилых домов и зоны парковки. В связи с чем зоны отдыха предусмотреть невозможно	Удовлетворяет требованиям частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	К, О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Высота площадки справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения поручней на лестнице и пандусе: - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе; - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать; Высота лестницы составляет 1,05 м					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	Более 1,5 м	Существующая площадка соответствует требованиям доступности	Соответствует	1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2 м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	Более 1,5 м	Существующая площадка соответствует требованиям	Соответствует	1,8 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2	1,5 м и более, при автоматических дверях не менее	К

Габариты площадки (ширина) без пандуса	Более 1,5 м	Существующая площадка соответствует требованиям доступности	Соответствует	Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	Более 1,5 м	Существующая площадка соответствует требованиям доступности	Соответствует	Не менее 1,5 м	Не учитывается	О, С
Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуются при трехсторонних лестницах)	Отсутствуют	Произвести адаптацию установленных поручней	Удовлетворяет требованиям частичной доступности	Есть при высоте более 0,45 м.	Допустимо отсутствие	К, О, С
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Имеется	-	Удовлетворяет требованиям частичной доступности	Наличие	Допустимо отсутствие	Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз за 0,6 м до марша	Есть	-	Соответствует	Имеется	Допустимо отсутствие	С
Маркировка ступеней	Имеется	-	Соответствует	Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие	С
Поручни с двух сторон:	Нет	Предусмотреть устройство	Не соответствует	Как минимум с одной стороны,	Допустимо отсутствие при	О, С

		минимум с одной стороны		отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м.	не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	
- по высоте	Нет	Предусмотреть устройство поручней высотой 0,8 – 1,1 м.	Удовлетворяет требованиям частичной доступности	0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие	О, С
- завершение поручней за пределами марша	Нет	Предусмотреть устройство поручней с завершение за пределами марша	Удовлетворяет требованиям частичной доступности	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- нетравмирующие окончания	Нет	Предусмотреть устройство поручней с не травмирующими окончаниями	Удовлетворяет требованиям частичной доступности	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = $(H:L) \times 100\%$ $H \leq 1,0$ $L = 3,5$	16,5%	Предусмотреть устройство сплошного пандуса с уклоном соответствующем требованиям доступности при реконструкции	Соответствует требованиям доступности	8% и менее	Не более 16,5%	К
Ширина марша (в чистоте между поручнями)	Более 0,9 м		Не соответствует требованиям доступности	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К

марина (максимальная)		требованиям частичной доступности	требованиям частичной доступности			
Разворотные площадки	В наличии	Удовлетворяют требованиям доступности	Соответствует			
При въезде на пандус, длина	1,2	Удовлетворяют требованиям доступности	Соответствует	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
При въезде на пандус, ширина	1,2	Удовлетворяют требованиям доступности	Соответствует	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Промежуточная прямая, длина	1,2	Удовлетворяют требованиям доступности	Соответствует	1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
Промежуточная прямая, ширина	1,0	Удовлетворяет требованиям доступности	Соответствует	0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
Поручни с двух сторон	-	Отсутствуют	Удовлетворяют требования частичной доступности	0,7 – 1,0 м	Допустимо отсутствие	К
Нескользящее покрытие	-	-	Удовлетворяют требования частичной доступности	Наличие	Допустимо отсутствие	К
Наружный подъемник	-	Необходимости наличия подъемника нет	Отсутствует	Наличие при необходимости	Наличие при необходимости	К
Звуковой маяк у входа	В наличии	-	Удовлетворяют требования доступности	Имеется	Допустимо отсутствие	С

Глубина	Более 1,5 м	Тамбур соответствует требованиям доступности	Соответствует	1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	2,0	Тамбур соответствует требованиям доступности	Соответствует	2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные	В наличии	-	Соответствуют			
Двери автоматические	-	-	-			
- ширина дверного проема в свету	1,2	Соответствует требованиям доступности	Соответствует	0,9 м. и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,025	Соответствуют частичной доступности	Удовлетворяют требования частичной доступности	0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Лестница на уровень 2-го этажа						
Маркировка ступеней	Имеются	Соответствует требованиям доступности	Соответствуют	Имеется на проступи	Допустимо отсутствие	С
Поручни с двух сторон	нет	Установить поручень	Удовлетворяют требования частичной доступности	Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	нет	-	Удовлетворяют требования частичной доступности	0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие	О, С

горизонтальные завершения поручня	нет	-	удовлетворяют требования частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	О, С
- нетравмирующие окончания	нет	-	Удовлетворяют требования частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	О, С
Пандус внутренних к лестнице на уровень 2-го этажа						
Ширина марша	0,9	Соответствует требованиям доступности	Соответствует	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон	19,2% (H = 0,25, L = 1,3)	Соответствует требованиям частичной доступности	Не соответствует	8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки, внизу, вверх (длина)	Более 1,2 м	Соответствуют требованиям доступности	Соответствуют	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки, внизу, вверх (ширина)	Более 1,2 м	Соответствуют требованиям доступности	Соответствуют	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон						
- на высоте (нижний поручень)	-	Предусмотреть при реконструкции	-	0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие	К
- на высоте (верхний поручень)	-	Предусмотреть при реконструкции	-	0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие	К, О
Горизонтальные завершения поручней	-	Предусмотреть при реконструкции	-	Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	-	Не требуется	-	-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов (лифт)						
- стационарный	нет	-	Удовлетворяют требования	Наличие	Допустимо отсутствие	К

			доступности			
Коридоры (холлы)						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	Более 1,2 м	-	Соответствуют	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9 м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	Более 1,2 м	-	Соответствуют	1,2 м и более	Менее 1,2 м	К
Разворотные площадки, ширина	Более 1,2 м	-	Соответствуют	1,2 м и более	Менее 1,2 м	К, Г
Указатели направления движения, входа, выхода	В наличии	-	Соответствие	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	В наличии	-	Соответствие	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
Речевые информаторы и маяки	Отсутствуют	Предусмотреть при реконструкции	Удовлетворяют требования частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	С
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Отсутствуют	Предусмотреть при реконструкции	Удовлетворяют требования частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	Г
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Отсутствуют	Предусмотреть при реконструкции	Удовлетворяют требования частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	Г
Тактильная мнемосхема	Отсутствуют	Предусмотреть при реконструкции	Удовлетворяют требования частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	С
Место отдыха и ожидания						

места ожидания на каждом этаже	Имеются	-	Соответствие	Имеются	Допустимо отсутствие	К
- зона для коляски на каждом этаже	Отсутствуют	-	Удовлетворяют требования частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	К
Зал (с фиксированными местами актовый, спортивный, тренажерный, вместимостью более 100 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	Более 2%	-	Соответствует	2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида в кресле-коляске	1,2 м	-	Соответствует	1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	Более 2%	-	Соответствие	2% и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов – колясочников						
Санузел для посетителей	Имеется	-	Соответствие	Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Имеется	-	Соответствие	Имеется	-	-
Знак доступности	Имеется	-	Соответствие	Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	Имеется	-	Соответствие	Имеется	Допустимо отсутствие	С
Ширина дверного проема	1,0 м	-	Соответствие	0,9 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина						
Зона у раковины (глубина)	1,2 м	-	Соответствие	1,2 м и более	Не менее 0,8 м	К
Зона у раковины (ширина)	0,9 м	-	Соответствие	0,8 и более	1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
Высота раковины	0,85 м	-	Соответствие	0,8 -0,9 м	Не более 0,9 м	К
Опорный поручень	Имеется	-	Соответствие	Наличие	Допустимо отсутствие	О

Кабины для инвалидов

Количество кабин		1 кабина				
-знак доступности	Имеется	-	Соответствие	Имеется	Допустимо отсутствие	К
- ширина дверного проема	1,0	-	Соответствие	0,9 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	1,85	-	Соответствие	1,8 м и более	Не менее 1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,8	-	Соответствие	1,65 м и более	Не менее 1,5 м	К
Опорные поручни	Имеются	-	Соответствие	Имеются	Стационарные у стены	К, О
В т.ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	Отсутствуют	Предусмотреть	Удовлетворяют требованиям частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,9	-	Соответствие	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- крючки для костылей	Имеются	-	Соответствие	Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ К АНКЕТЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В результате обследования установлено, что для обеспечения оказания услуг людям с ограниченными возможностями были выполнены не все необходимые мероприятия

- На прилегающей территории к объекту – предусмотрено 1 парковочное машино-место для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- На общественных входных группах – предусмотрена частичная доступность для всех категорий маломобильных граждан. Доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения.

- Пути следования внутри объекта – доступны частично избирательно для всех маломобильных групп населения. Для людей на кресле-коляске и МГН категории «С» - предусмотрено сопровождение сотрудниками учреждения на все время препровождения на территории и внутри здания.

- Внутренние лестницы – доступны для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, установленные поручни удовлетворяют требованиям доступности и выполнены в соответствии с требованиями к опорным поручням. Для людей с нарушением зрения не предусмотрены тактильные предупреждающие полосы, присутствуют контрастные красные ступени лестничного марша и тактильные направляющие на перилах.

- Санитарно-гигиенические помещения (туалеты) – доступны для всех маломобильных групп граждан.

- Стойки информации – доступны для всех маломобильных групп населения. Все стойки соответствуют требованиям доступности согласно СП 59.13330.2016.

- Эвакуационные выходы – частично доступны.

- Информационные стенды, направления путей следования и наименование зон в наличии.

Полностью доступны – для людей с нарушением слуха и с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Частично доступны – для людей передвигающихся на колясках и с нарушением зрения. Для данной категории маломобильных групп населения предполагается помощь групп сопровождения. Для полной доступности необходимо произвести следующие мероприятия:

- установить сплошные пандусы с уклоном не более 8%;
- по путям движения маломобильных групп граждан установить отбойники;
- установить тактильно-контрастные наземные и напольные указатели;
- установить указатели движения;
- установить тактильный поручень к унитазу в санузле.

Принудено
и прокурором
18 (Восемнадцать) месяцев
Ваня

