

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Коротков Сергей Леонидович
Должность: Директор филиала СамГУПС в г.
Ижевске
Дата подписания: 12.05.2021 09:28:00
Уникальный программный ключ:
d3cff7ec2252b3b19e5caaa8cefa396a11af1dc5

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры Филиала Федерального
Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения
Высшего Образования Самарский Государственный
Университет Путей Сообщения в городе Ижевске**

(Гагарина,33)

г. Ижевск

Содержание:

№ п/п	Наименование
1.	Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ): Филиала Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Образования Самарский Государственный Университет Путей Сообщения в городе Ижевске
2.	Анкета обследования доступности для инвалидов учебных корпусов.
3.	Выводы к анкете обследования

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2
для инвалидов второго учебного корпуса Филиала ФГБОУВО
«СамГУПС» в г. Ижевске

Наименование объекта	Филиал Федерального Государственного Бюджетного Образовательного Учреждения Высшего Образования «Самарский Государственный Университет Путей Сообщения» в городе Ижевске			
Фактический адрес	426049, УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 33.			
Юридический адрес	426049, УР, г. Ижевск, ул. Локомотивная, 29.			
Телефон/ E-mail	Коротков Сергей Леонидович, тел. 3412-904-322, факс.3412-492-733			
Вид деятельности	Образование средне-техническое			
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Самарский Государственный Университет Путей Сообщения»			
Размещение объекта	Первый и второй этажи учебного корпуса			
Количество и назначение входов	Количество основных входных групп - 1			
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	200 чел.			
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойким нарушением здоровья				
Возможность обслуживания инвалидов со стойким нарушением здоровья на дому	нет			
Возможность дистанционного обслуживания	нет			
1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле коляске)	О (с нарушением опорно- двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	ДП	ДП	ДЧ	ДП
Входная группа	ДЧ	ДП	ДП	ДП
Пути движения	ДП	ДП	ДЧ	ДП
Зона оказания услуги	ДП	ДП	ДП	ДП
Санитарно-бытовые помещения	ДП	ДП	ДП	ДП
2. Доступность объекта для инвалидов				
Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	ДЧ	ДП	ДП	ДП
Доступность услуги	ДП	ДП	ДП	ДП
Доступность итоговая	Обследуемый объект: - Доступен полностью для МГН категории «Г» (люди с нарушенным слухом) и категории . «О»			

	(с нарушением опорно-двигательного аппарата). Доступность определяется наличием специализированного оборудования. - Доступен частично для МГН категории «К» (передвигающихся на креслах – колясках) – входная группа и путь следования внутри здания доступна с помощью оказанного сопровождения сотрудниками учебного заведения. Санитарно-гигиеническая комната (туалет) доступна. В труднодоступных зонах для самостоятельного перемещения, сотрудниками учебного учреждения организовано сопровождение. - Доступен частично для МГН категории «С» (люди с нарушенным зрением).
3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта	
Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Удовлетворяет требованиям доступности
Вход (входы) в здание	Удовлетворяет требованиям доступности, На нижней площадке крыльца, кнопка вызова помощи, должна дублироваться номером телефона, ответственного сотрудника за сопровождение. Адаптацию для всех групп МГН провести согласно требованиям СП 59.13330.2016, при производстве текущего или капитального ремонта.
Путь (пути) движения внутри здания	Удовлетворяет требованиям доступности для категорий, кроме категории «С» Для всех групп инвалидов и людей с ограниченными возможностями организовано сопровождение сотрудниками учебного заведения.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Зоны целевого посещения оборудованы всем необходимым оборудованием для комфортного времени препровождения и получения качественной услуги.
Санитарно-гигиенические помещения	Имеется доступный туалет, предназначенный для самостоятельного и безопасного использования лицами с ограниченными возможностями.
Все зоны и участки объекта в целом	Общедоступные зоны и участки, частично удовлетворяют требованиям доступности и являются доступны для всех МГН, с ограничениями для людей с полной потерей зрения и передвигающихся на колясках. При необходимости, сотрудниками учреждения предусмотрено сопровождение

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2021 -2025 г.

5. Ожидаемый результат после выполнения работ по адаптации
достижение полной доступности.

Паспорт сформирован на основании анкеты обследования доступности
для инвалидов второго учебного корпуса (ул. Гагарина,33)

от « 5 » апреля 2021 г.

Дата составления « 12 » апреля 2021 г.

Директор филиала СамГУПС в г. Ижевске



С.Л. Коротков

Председатель общественной
организации инвалидов Ленинского
района г. Ижевска



Серебряков Д.А.

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в городе Ижевске
Фактический адрес	426049, УР, г. Ижевск, ул. Гагарина, 33.
Телефон/E-mail	Коротков Сергей Леонидович, тел. 3412-904-322, факс.3412-492-733
Ведомственная принадлежность	Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Самарский Государственный Университет Путей Сообщения»
Вид деятельности	Образование, средне-техническое
Форма собственности объекта	Государственная
Объем предоставляемых услуг	200 и более человек
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание
Количество и назначение входов	Одна основная входная группа
Год постройки	1964 год
Год последней реконструкции	Не проводилась

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки общественного транспорта, м	900	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобусы: 21,22, 25, 36 маршруты, остановка «Ж/Д вокзал» Трамваи: 1, 9, 12 маршруты, остановка «Ж/Д вокзал»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			есть
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть

указатели препятствий		переходы со звуковой сигнализацией	
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА						
Вход на территорию						
- ширина прохода, калитки	0,9 м	Отсутствуют	Соответствует	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для авто-транспорта	К, О
информация	имеется	Информация на	Удовлетворяет	Имеется	Допустимо	К, О,

		в достаточном объеме. При необходимости предусмотрено сопровождение сотрудниками учреждения	частичной доступности			
Автостоянка для посетителей						
Расстояние до входа в здание	да	Путь следования от парковки автомашин для МГН до доступных входных групп не превышает 50 м.	Соответствует	50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	да	Количество машино-мест для людей с ограниченными возможностями - 1	Соответствует	5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	да	3,5 м.	Соответствует	3,5 м и более	Стандартное (2,5х5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	да	6,0	Соответствует	5,0 м и более		К
Путь к входу учебного корпуса (для доступа в зону оказания услуг)						
Ширина тротуара (пути движения)	Более 2,0 м	-	Соответствует	1,5 м. и более, допустимы сужения до 0,9 м.	Не менее 1,2 м. допустимы сужения до 0,9 м.	К

Указатели направления движения	нет	Необходимо установить указатели движения	удовлетворяет требованиям частичной доступности	имеются	отсутствие	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	да	Реконструкция не требуется	Соответствует	Имеются	Допустимо отсутствие	С
Места отдыха	нет	Прилегающей территорией, является зона жилых домов и зоны парковки. В связи с чем зоны отдыха предусмотреть невозможно	Удовлетворяет требованиям частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	К, О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Высота площадки справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения поручней на лестнице и пандусе: - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе; - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать; Высота лестницы составляет 1,00 м					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	Более 1,5 м	Существующая площадка соответствует требованиям доступности	Соответствует	1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2 м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	Более 1,5 м	Существующая площадка соответствует требованиям	Соответствует	1,8 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2	1,5 м и более, при автоматических дверях не менее	К

Габариты площадки (ширина) без пандуса	Более 1,5 м	Существующая площадка соответствует требованиям доступности	Соответствует	Не менее 1,5 м.	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) без пандуса	Более 1,5 м	Существующая площадка соответствует требованиям доступности	Соответствует	Не менее 1,5 м	Не учитывается	О, С
Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуются при трехсторонних лестницах)	Отсутствуют	-	Удовлетворяет требованиям частичной доступности	Есть при высоте более 0,45 м.	Допустимо отсутствие	К, О, С
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Имеется	-	Соответствует	Наличие	Допустимо отсутствие	Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз за 0,6 м до марша	Нет	Предусмотреть устройство	Соответствует	Имеется	Допустимо отсутствие	С
Маркировка ступеней	Имеется	-	Соответствует	Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие	С
Поручни с двух сторон:	Нет	Предусмотреть устройство	Удовлетворяет требованиям	Как минимум с одной стороны.	Допустимо отсутствие при	О, С

Параметры	Нормативные требования	Нормативные требования	Нормативные требования	Нормативные требования	Нормативные требования	Нормативные требования
• по высоте	Нет	Предусмотреть устройство поручней высотой 0,8 – 1,1 м.	Удовлетворяет требованиям частичной доступности	0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие	О, С
- завершение поручней за пределами марша	Нет	Предусмотреть устройство поручней с завершение за пределами марша	Удовлетворяет требованиям частичной доступности	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- нетравмирующие окончания	Нет	Предусмотреть устройство поручней с нетравмирующими окончаниями	Удовлетворяет требованиям частичной доступности	Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = $(H:L) \times 100\%$	16,5%	Предусмотреть устройство сплошного пандуса	Удовлетворяет требованиям частичной доступности	8% и менее	Не более 16,5%	К
Ширина марша (в чистоте между поручнями)				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	0,60	Удовлетворяет требованиям доступности	Удовлетворяет требованиям доступности	0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки	-	Удовлетворяют требованиям доступности	Соответствует			

При въезде на пандус, ширина	1,2	Удовлетворяют требованиям доступности	Соответствует	1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Промежуточная прямая, длина	1,2	Удовлетворяют требованиям доступности	Соответствует	1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
Промежуточная прямая, ширина	1,0	Удовлетворяет требованиям доступности	Соответствует	0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
Поручни с двух сторон	-	Отсутствуют	Удовлетворяют требования частичной доступности	0,7 – 1,0 м	Допустимо отсутствие	К
Нескользкое покрытие	-	-	Удовлетворяют требованиям частичной доступности	Наличие	Допустимо отсутствие	К
Наружный подъемник	-	Необходимости наличия подъемника нет	Соответствует	Наличие при необходимости	Наличие при необходимости	К
Звуковой маяк у входа	Есть	-	Удовлетворяют требованиям частичной доступности	Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур	Да	Тамбур соответствует требованиям доступности	Соответствует			
Глубина	Более 1,5 м	Тамбур	Соответствует	1,5 м и более, при	Менее 1,5 м	К

Ширина	2,0	требованиям доступности Тамбур соответствует требованиям доступности	Соответствует	двери доступны менее 1,5 м 2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные	-	-	Соответствуют			
Двери автоматические	-	-	-			
- ширина дверного проема в свету	1,1	Ширина дверного проема соответствует требованиям доступности	Соответствует	0,9 м. и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,05	Удовлетворяют требования частичной доступности	Удовлетворяют требованиям частичной доступности	0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Лестница на уровень 2-го этажа						
Маркировка ступеней	Имеются	Соответствует требованиям доступности	Соответствуют	Имеется на проступи	Допустимо отсутствие	С
Поручни с двух сторон	нет	-	Удовлетворяют требованиям частичной доступности	Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	нет	-	Удовлетворяют требованиям частичной доступности	0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие	О, С

завершения поручня			удовлетворяет частичной доступности		Имеются	Допустимо отсутствие	О, С
- нетравмирующие окончания	нет	*	Удовлетворяют требованиям частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие		
Наилус внутренний к лестнице на уровень 2-го этажа (Справочно) На втором этаже проводить занятия не планируется.							
Ширина марша	0,9	Соответствует требованиям доступности	Соответствует	0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К	
Уклон	36,2%	Занятия на втором этаже не планируются	Соответствует	8% и менее	Не более 20%	К	
Разворотные площадки, внизу, вверх (длина)	Более 1,2 м	Соответствуют требованиям доступности	Соответствуют	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К	
Разворотные площадки, внизу, вверх (ширина)	Более 1,2 м	Соответствуют требованиям доступности	Соответствуют	1,2 м и более	Менее 1,0 м	К	
Поручни с двух сторон							
- на высоте (нижний поручень)	-	Занятия на втором этаже не планируются	-	0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие	К	
- на высоте (верхний поручень)	-	Занятия на втором этаже не планируются	-	0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие	К, О	
Горизонтальные завершения поручней	-	Занятия на втором этаже не планируются	-	Имеется	Допустимо отсутствие	К	

Плановое обследование		Факт обследования		Нормативные требования		Результат
Подъемник для инвалидов (лифт)						
- стационарный	нет	-	Удовлетворяют требованиям частичной доступности	Наличие	Допустимо отсутствие	К
Коридоры (холлы)						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	Более 1,2 м	-	Соответствуют	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9 м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	Более 1,2 м	-	Соответствуют	1,2 м и более	Менее 1,2 м	К
Разворотные площадки, ширина	Более 1,2 м	-	Соответствуют	1,2 м и более	Менее 1,2 м	К, Г
Указатели направления движения, входа, выхода	В наличии	-	Удовлетворяют требованиям частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	В наличии	-	Удовлетворяют требованиям частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
Речевые информаторы и маяки	Отсутствуют	Предусмотреть при реконструкции	Удовлетворяют требованиям частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	С
Экраны, текстовые табло для	Отсутствуют	Предусмотреть при	Удовлетворяют	Имеются	Допустимо	Г

Аудиовизуальная информация		реконструкция	частичной доступности			
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Отсутствуют	Предусмотреть при реконструкции	Удовлетворяют требованиям частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	Г
Тактильная мнемосхема	Отсутствуют	Предусмотреть при реконструкции	Удовлетворяют требованиям частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	С
Место отдыха и ожидания						
- места ожидания на каждом этаже	Имеются	-	Соответствие	Имеются	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	Отсутствуют	-	Удовлетворяют требованиям частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	К
Зал (с фиксированными местами актовый, спортивный, тренажерный, вместимостью более 100 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	Более 2%	-	Соответствует	2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида в кресле-коляске	-	-	-	1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	Более 2%	-	Соответствие	2% и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов – колясочников						
Санузел для посетителей		Имеется	Соответствие	Имеется	-	Г

составе санузла для посетителей						
Знак доступности	Имеется	-	Соответствие	Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	Отсутствует	Предусмотреть при реконструкции	Соответствие	Имеется	Допустимо отсутствие	С
Ширина дверного проема	1,0	-	Соответствие	0,9 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина						
- Зона у раковины (глубина)	1,2	-	Соответствие	1,2 м и более	Не менее 0,8 м	К
Зона у раковины (ширина)	1,2	-	Соответствие	0,8 и более	1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
Высота раковины	0,85	-	Соответствие	0,8 -0,9 м	Не более 0,9 м	К
Опорный поручень	Имеется	-	Соответствие	Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов						
Количество кабин		Одна кабина				
-знак доступности	Имеется	-	Соответствие	Имеется	Допустимо отсутствие	К
- ширина дверного проема	1,1	-	Соответствие	0,9 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	2,0	-	Соответствие	1,8 м и более	Не менее 1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,8	-	Соответствие	1,65 м и более	Не менее 1,5 м	К
Опорные поручни	Имеются	-	Соответствие	Имеются	Стационарные у стены	К, О
В т.ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	Откидные поручни отсутствуют	-	Удовлетворяют требованиям частичной доступности	Имеются	Допустимо отсутствие	К

- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	1,2	-	Соответствие	0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- крючки для костылей	Имеются	-	Соответствие	Наличие	Допустимо отсутствие	О

05.04.2020г.

ВЫВОДЫ К АНКЕТЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ

В результате обследования установлено, что для обеспечения оказания услуг людям с ограниченными возможностями были выполнены не все необходимые мероприятия

- На прилегающей территории к объекту – предусмотрено 1 парковочное машино-место для инвалидов и других маломобильных групп населения.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена частичная доступность для всех категорий маломобильных граждан. Доступ организован с помощью сопровождения сотрудниками учреждения.
- Пути следования внутри объекта – доступны частично избирательно для всех маломобильных групп населения. Для людей на кресле коляске и МГН категории «С» - предусмотрено сопровождение сотрудниками учреждения на все время препровождения на территории и внутри здания.
- Внутренние лестницы – доступны для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, установленные поручни удовлетворяют требованиям доступности и выполнены в соответствии с требованиями к опорным поручням. Для людей с нарушенным зрением не предусмотрены тактильные предупреждающие полосы, присутствуют контрастные краевые ступени лестничного марша и тактильные направляющие на перилах.
- Санитарно-гигиенические помещения (туалеты) – доступны для всех маломобильных групп граждан.
- Стойки информации – доступны для всех маломобильных групп населения. Все стойки соответствуют требованиям доступности согласно СП 59.13330.2016.
- Эвакуационные выходы – частично доступны.
- Информационные стенды, направления путей следования и наименование зон в наличии.

Полностью доступны – для людей с нарушением слуха и с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Частично доступны – для людей передвигающихся на колясках и с нарушением зрения. Для данной категории маломобильных групп населения предполагается помощь групп сопровождения. Для полной доступности необходимо произвести следующие мероприятия:

- установить сплошные пандусы с уклоном не более 8%;
- по путям движения маломобильных групп граждан установить отбойники;
- установить тактильно-контрастные наземные и напольные указатели;
- установить указатели движения;

Проиндурировано
и пронумеровано
19 (Десятинадцать)
листов

Валерий

